

TRAVAUX CORRECTIFS

Type d'installation	Anomalies	Classification des travaux	Travaux requis	Propriétaire de la structure	Entité responsable d'assumer les frais	
					DUSS BELL	DUSS TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Dégagement au sol non conforme	Correctifs	Remplacement de poteau	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
			Réarrangement d'attache(s)	HQ	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Espace avec le neutre (2 mètre) non respecté Problématique de visée	Correctifs	Remplacement de poteau	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
			Réarrangement d'attache(s)	HQ	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Poteau incliné Poteau courbé Poteau endommagé Poteau pourri Poteau avec présence de trou de pic bois	Correctifs	Redressement ou; Remplacement du poteau	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Poteau avec bande jaune *(sans travaux en cours et dont l'ADR est défavorable)	Correctifs	Remplacement de poteau	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Ancre endommagée Ancre sortie de terre Ancre enterrée Ancre de capacité insuffisante	Correctifs	Remplacement de l'ancre ou; Ajout d'une ancre additionnelle ou; Ajout d'une tige d'extension	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Hauban BELL endommagé Hauban BELL lèche Hauban BELL manquant	Correctifs	Remplacer l'hauban BELL ou; Retensionner l'hauban BELL ou; Ajouter un hauban BELL	HQ	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Hauban HYDRO endommagé Hauban HYDRO lèche Hauban HYDRO manquant	Correctifs	Remplacer l'hauban HYDRO ou; Retensionner l'hauban HYDRO ou; Ajouter un hauban HYDRO	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Poteau coupé Poteau trop court	Correctifs	Remplacement de poteau	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Porte-à-faux pour toron Télécom non conforme	Correctifs	À déterminer	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Attaches mi-portée («Fly tap» ou «Fly span»)	Correctifs	À déterminer	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Portée lèche (non conforme) - non accessible aux véhicules ou; - au-dessus d'une voie accessible aux véhicules	Correctifs	À déterminer	HQ	BELL	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL	TÉLÉBEC
Ajout de câble sur toron BELL/TÉLÉBEC existant	Anomalies électriques (avec ou sans bande rouge)	Correctifs	Ne s'applique pas	HQ	Ne s'applique pas - référer à Hydro-Québec par le titulaire	Ne s'applique pas - référer à Hydro-Québec par le titulaire
				BELL/TÉLÉBEC	Ne s'applique pas - référer à Hydro-Québec par le titulaire	Ne s'applique pas - référer à Hydro-Québec par le titulaire
Ajout de câble sur toron TIERS existant	Hauban TIERS endommagé Hauban TIERS lèche Hauban TIERS manquant	Correctifs	Remplacer l'hauban TIERS ou; Retensionner l'hauban TIERS ou; Ajouter un hauban TIERS	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 2) Si non, les travaux sont référés au tiers propriétaire du toron via un avis locataire sans frais (voir note 2)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 2) Si non, les travaux sont référés au tiers propriétaire du toron via un avis locataire sans frais (voir note 2)
Ajout de câble sur toron TIERS existant	Toron TIERS lèche à retensionner	Correctifs	Retensionner le toron TIERS ou; Rehausser le toron TIERS	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 2) Si non, les travaux sont référés au tiers propriétaire du toron via un avis locataire sans frais (voir note 2)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 2) Si non, les travaux sont référés au tiers propriétaire du toron via un avis locataire sans frais (voir note 2)

Note 1	Pour les cas où les travaux correctifs ne peuvent être réalisés par le titulaire «en code 600», la totalité des frais est assumée par BELL/TÉLÉBEC.
Note 2	Pour les cas où les travaux correctifs relèvent d'un toron TIERS ne peuvent être réalisés par le titulaire «en code 600» ou ne peuvent être corrigés via un avis locataire seulement, la totalité des frais est assumée par le titulaire.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Type d'installation	Anomalies	Classification des travaux	Travaux requis	Propriétaire de la structure	Entité responsable d'assumer les frais	
					DUSS BELL	DUSS TÉLÉBEC
Ajout d'un nouveau toron ou équipement au poteau	Espace insuffisant sur le poteau ou; Classe du poteau insuffisante	Préparatoires	Remplacement poteau	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	BELL 66% & Titulaire 34%	BELL 66% & Titulaire 34%
			Réarrangements attaches réseaux <a href="#">LDQ</a>	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Titulaire	Titulaire
			Réarrangements attaches réseaux <a href="#">BELL</a> ou <a href="#">TÉLÉCOM</a>	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)	Aucun frais si les travaux peuvent être effectués par le titulaire (code série «600») (voir note 1)
Ajout d'un nouveau toron ou équipement au poteau	Ancre manquante Ancre de capacité insuffisante	Préparatoires	Ajouter une ancre ou; Remplacer l'ancre existante	HQ	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.	Ne s'applique pas (NA) - Anomalie référée à Hydro-Québec via une DUSS HQ.
				BELL/TÉLÉBEC	Titulaire	Titulaire

Note 1	Pour les cas où les travaux préparatoires ne peuvent être réalisés par le titulaire «en code 600», la totalité des frais est assumée par le titulaire.
--------	--